

Liste der Anlagen (Anhang I der 31. BImSchV)

Bezeichnung der Anlage	Schwellenwert für den Lösemittelverbrauch (t/a)
1. Reproduktion von Text oder von Bildern	
1.1 Anlagen mit dem Heatset- Rollenoffset- Druckverfahren.	15
1.2 Anlagen mit dem Illustrationstiefdruckverfahren	25
1.3 Anlagen für sonstige Drucktätigkeiten	15
2. Reinigung der Oberflächen von Materialien oder Produkten	
2.1 Anlagen zur Oberflächenreinigung	1
3. Textilreinigung	
3.1 Anlagen zur Textilreinigung (Chemischreinigungsanlagen)	0
4. Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen, Fahrerhäusern, Nutzfahrzeugen, Bussen oder Schienenfahrzeugen	
4.1 Anlagen zur Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen	0
4.2 Anlagen zur Serienbeschichtung von Fahrerhäusern	0
4.3. Anlagen zum Beschichten von Nutzfahrzeugen	0
4.4 Anlagen zum Beschichten von Bussen	0
4.5 Anlagen zum Beschichten von Schienenfahrzeugen	5
5. Fahrzeugreparaturlackierung	
5.1 Anlagen zur Reparaturlackierung von Fahrzeugen	0
6. Beschichten von Bandblech	
6.1 Anlagen zum Beschichten von Bandblech	10
7. Beschichten von Wickeldraht	
7.1 Anlagen zum Beschichten von Wickeldraht mit phenol-, kresol- oder xylenolhaltigen Beschichtungsstoffen	0
7.2 Anlagen zum Beschichten von Wickeldraht mit sonstigen Beschichtungsstoffen	5
8. Beschichten von sonstigen Metall- oder Kunststoffoberflächen	
8.1 Anlagen zum Beschichten von sonstigen Metall- oder Kunststoffoberflächen	5
9. Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen	
9.1 Anlagen zum Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen mit einem jährlichen Lösemittelverbrauch bis zu 15 Tonnen	5
9.2 Anlagen zum Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen mit eine	15

Bezeichnung der Anlage	Schwellenwert für den Lösemittelverbrauch (t/a)
10. Beschichten von Textil-, Gewebe-, Folien- oder Papieroberflächen	
10.1 Anlagen zum Beschichten oder Bedrucken von Textilien und Geweben	5
10.2 Anlagen zum Beschichten von Folien- oder Papieroberflächen	5
11. Beschichten von Leder	
11.1 Anlagen zum Beschichten von Leder	10
12. Holzimprägnierung	
12.1 Anlagen zum Imprägnieren von Holz unter Verwendung von lösemittelhaltigen Holzschutzmitteln	10
12.2 Anlagen zum Imprägnieren von Holz unter Verwendung von Teerölen (Kreosote)	0
13. Laminierung von Holz oder Kunststoffen	
13.1 Anlagen zur Laminierung von Holz oder Kunststoffen	5
14. Klebebeschichtung	
14.1 Anlagen zur Klebebeschichtung	5
15. Herstellung von Schuhen	
15.1 Anlagen zur Herstellung von Schuhen	5
16. Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen sowie Herstellung von Bautenschutz- oder Holzschutzmitteln, Klebstoffen oder Druckfarben	
16.1 Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen	100
16.2 Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz- oder Holzschutzmitteln	100
16.3 Anlagen zur Herstellung von Klebstoffen	100
16.4 Anlagen zur Herstellung von Druckfarben	100
17. Umwandlung von Kautschuk	
17.1 Anlagen zur Umwandlung von Kautschuk	10
18. Extraktion von Pflanzenöl oder tierischem Fett sowie Raffination von Pflanzenöl	
18.1 Anlagen zur Extraktion von Pflanzenöl oder tierischem Fett sowie Raffination von Pflanzenöl	10
19. Herstellung von Arzneimitteln	
19.1 Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln	50